
通学路対策箇所図(1 吉田小学校)





通学路対策箇所図(10 吉野小学校)



様式2

点検箇所 ③

・歩道で信号待ちをする児童が車道そば まで滞留している。

<対策メニュー>

・歩行者に横断歩道手前で止まるよう促す 注意喚起の路面標示の設置 (道路管理者:県)



吉野第二児童クラブ

点検箇所 ② ・交通量が多く、見通しが悪い。



<対策メニュー>
・大きなスクールゾーン看板への取替検討 (学校)

う言野小字校

吉野第五児童クラブ

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署

━━•:通学路(学校指定)

:要対策箇所



通学路対策箇所図(12 大明丘小学校)

大明丘小学校

様式2

【対策検討メンバー】

- ·教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署

■■ :通学路(学校指定)

0

:要対策箇所

点検箇所 ①

・坂道でスピードを出す自転車や自動車が多い。







〈対策メニュー〉 ・注意喚起の看板の設置検討(学校)



通学路対策箇所図(19 松原小学校)



通学路対策箇所図(21 草牟田小学校)



通学路対策箇所図(25 武岡台小学校)

様式2



·教育委員会、学校関係者

•道路管理者

•警察署

:通学路(学校指定)

:要対策箇所

点検箇所 ②

上り坂で見通しが悪い交差点であり、 一時停止を守らない車が多い。



<対策メニュー>

・注意喚起の看板設置の検討(学校)

※「止まれ」路面標示は復旧済(写真は点検時)

点検箇所 ①

武岡台小学校


上り坂で見通しが悪い交差点であり、 一時停止を守らない車が多い。



<対策メニュー>

・注意喚起の看板設置の検討(学校)

※「止まれ」路面標示は復旧済(写真は点検時)



通学路対策箇所図(32 荒田小学校)



通学路対策箇所図(33 八幡小学校)

様式2



点検箇所 ②

・歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯の復旧(ゾーン30の整備検討 に伴い警察と鹿児島市で協議のうえ実施)

点検箇所 ④

・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・横断歩道の復旧(警察)

通学路対策箇所図(33 八幡小学校)

様式2

点検箇所 ⑥

・歩行者用路側帯等が消えかかっている。



〈対策メニュー〉


・歩行者用路側帯等の復旧(警察)

点検箇所 ⑤

・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉 ・横断歩道の復旧(警察)



:要対策筒所

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校関係者
- •道路管理者
- -警察署



点検箇所 (7)

・左折時に外側線の外側(歩行者側)に進入する 車がいる。



〈対策メニュー〉

- ・停止線の復旧(警察)
- ※ラバーポールを設置済(写真は点検時) 道路反射鏡を清掃済

点検箇所 ⑧ 下荒田三丁目、四丁目


・幹線道路の交通量が多く、 市道が抜け道になっている。

〈対策メニュー〉

・ゾーン30の整備(道路管理者:市)

通学路対策箇所図(35 紫原小学校) R5年度点検 【対策検討メンバー】 •教育委員会、学校関係者 •道路管理者 *警察署

(写真は点検時)




R5年度点検


通学路対策箇所図(37 鴨池小学校)




様式2

R5年度点検









通学路対策箇所図(55 東昌小学校)






通学路対策箇所図(57 石谷小学校)




通学路対策箇所図(58 谷山小学校)



R5年度点検

通学路対策箇所図(67 中山小学校)





通学路対策箇所図(71 星峯東小学校)

様式2



- •教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- •道路管理者
- •警察署



点検箇所 ①

・ 自転車歩行者道をスピードを出して通る自転車が多い。



〈対策メニュー〉

- ・自転車歩行者道の区画線の復旧(警察)
- ※道路標識の補修は対策済(写真は点検時)

