


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



吉野東小学校

点検箇所②

・歩道が狭かったり、歩道自体が無い箇所があるため、通学路として危険である。



〈対策メニュー〉

・歩道の整備 (道路管理者:市)



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署




点検箇所①

・交通量が多いうえ、横断箇所に横断歩道がないため、危険である。



<対策メニュー>


- ・歩行者用路側帯の復旧(警察)
- ※総度規制標識を追加設置済(写真は点検時)



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

・交通量が多いにも関わらず、歩道がないため危険である。



〈対策メニュー〉

- ・道路拡幅及び歩道整備(道路管理者:市)
- ※外側線、中央線の復旧は実施済(写真は点検時)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所 ②

・歩道に電柱が建ち並び安全な通行の妨げになっている。



＜対策メニュー＞

・無電柱化の実施(道路管理者:市)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

文
中郡小学校

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

・トンネル及び前後の道路が狭く、歩道も無いため、危険である。




〈対策メニュー〉

- ・道路の拡幅改良(歩道設置) (道路管理者:市)



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



文
中山小学校

点検箇所④

- ・交通量が多く、歩道がない。



〈対策メニュー〉

- ・歩道の整備(実施中)(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所