





・屋上TVアンテナのポールに発錆あり。塗装補修を要する。  
又、TV機器取付金物に発錆あり。錆による脱落の恐れがある  
為、取替を要する。


・屋上TVケーブル引込口エントランスキャップの破損、防水処理なし。  
建物への雨水浸入防止のため、エントランスキャップ取替、内部に止水  
処理を要する。




引込開閉器盤 結線図




電力分電盤 L-1 結線図



動力分電盤 M-1 結線図



緊急出動信号機 結線図



通信室 結線図

RF 配線図 2/50

鹿児島市建設局建設部建築課	課長	係長	設計	設計年月日 55.10	工事名 甲南分遣隊庁舎新築電気設備工事	図面 番号
				縮尺 1/50	図面種類 電力その他設備配線図(RF) 据結線図他	4

