

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校関係者  
・道路管理者  
・警察署

点検箇所③

・道幅が狭く、車両の離合もできない箇所があり危険。



〈対策メニュー〉

・道路の一部拡幅(道路管理者:市)

点検箇所⑥

・歩道がない。



〈対策メニュー〉

・標識設置の検討(道路管理者:県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

南方小学校

文

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

- ・交通量が多く、通勤路である。
- ・路肩が狭く、歩行スペースが限られる。



〈対策メニュー〉

- ・ラバーポールの設置(道路管理者:県)
- ※外側線は補修済(写真は点検時)


文 大龍小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



草牟田小学校

文

点検箇所 ①

- ・歩道の幅員が狭く、自転車も通行する歩道であるため、危険である。



〈対策メニュー〉

- ・歩道の整備(道路管理者:市)

工業高校

国道3号

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所