

★住宅用火災警報器のリコール情報★

鹿児島市消防局予防課  
H29.2.1現在

下記の対象機器につきましては、各製造メーカーからリコール情報が出されていますので、ご確認ください。

住宅用火災警報器のリコール情報	
製造業者名	リコール対象品／不具合等の概要
<a href="#">ホーチキ株式会社</a>	住宅用火災警報器（SS-2LIA-10HC） 有効期限データの誤設定により、使用開始後一定期間で故障警報が鳴動する不具合が判明。
<a href="#">ヤマトプロテック株式会社</a>	けむびー（YSA-510VT等） 使用部品の不具合により、誤警報又は誤故障報が鳴動する場合がある。
<a href="#">ヤマトプロテック株式会社</a>	けむびー（YSA-210等） 短期間で電池切れとなる可能性がある。
<a href="#">東芝ライテック株式会社</a>	なるるミニ煙式 短期間で電池切れとなる可能性がある。
<a href="#">日本フェンオール株式会社</a>	煙雷 火災感知の機能に不具合が発生していないにもかかわらず、故障警報が鳴動する可能性がある。
<a href="#">株式会社センチュリー</a>	ねつの見張り番（鑑住番号19～41号 一部商品） 低温にて自動試験異常を発する可能性がある。
<a href="#">マックス株式会社</a>	火無安全「かないあんぜん」 短期間で電池切れとなる可能性がある。