

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署


点検箇所①

・歩行者を守るものがなく、駐車車両が歩道に近づき危険。



〈対策メニュー〉

・ラバーポールの設置の検討(道路管理者:県)





--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署





点検箇所 ②

・交通量が多く、見通しが悪い。



<対策メニュー>

・大きなスクールゾーン看板への取替検討  
(学校)


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所





【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者、
- ・児童クラブ関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

アフタースクール  
えがおのてんとうむし西田

西田小学校

文

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

★ : 児童クラブ

点検箇所 ①

- ・歩道に電柱が建ち並び、安全な通行の妨げになっている。



〈対策メニュー〉

- ・無電柱化の実施(道路管理者:市)

点検箇所②

- ・信号機がない。
- ・横断歩道が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

- ・停止線、横断歩道の復旧(警察)

点検箇所①

- ・「スピード落とせ」の路面標示が消えている。
- ・停止線、歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

- ・停止線、歩行者用路側帯の復旧(警察)
- ※「スピード落とせ」路面標示は復旧済  
(写真は点検時)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- ・道路管理者
- ・警察署

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



## 点検箇所①

・停止線が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・停止線の復旧(警察)

### 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署





## 点検箇所②

・歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯の復旧(ゾーン30の整備検討に伴い警察と鹿児島市で協議のうえ実施)





【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校関係者  
 ・道路管理者  
 ・警察署

### 点検箇所 ⑥

・歩行者用路側帯等が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯等の復旧(警察)

### 点検箇所 ⑦

・左折時に外側線の外側(歩行者側)に進入する車がいる。



〈対策メニュー〉



・停止線の復旧(警察)  
 ※ラバーポールを設置済(写真は点検時)  
 道路反射鏡を清掃済


### 点検箇所 ⑧ 下荒田三丁目、四丁目

・幹線道路の交通量が多く、市道が抜け道になっている。

〈対策メニュー〉

・ゾーン30の整備(道路管理者:市)






点検箇所②

・歩行者用路側帯が消えかかっている。



〈対策メニュー〉

・歩行者用路側帯の復旧(警察)



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・児童クラブ関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署

--- : 通学路(学校指定)


● : 要対策箇所

# 通学路対策箇所図(43 西伊敷小学校)

様式2

R5年度点検

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・児童クラブ関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署



点検箇所①  
・交通量が多いが、カーブで見通しが悪い。




〈対策メニュー〉  
・押しボタン式信号機の設置検討(警察)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校関係者  
・道路管理者  
・警察署



点検箇所①  
・正門付近がカーブで見通しが悪く、歩道がない。



〈対策メニュー〉  
・道路拡幅、歩道設置(道路管理者:市)  
※学校敷地内の樹木剪定済

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

点検箇所①

・児童の横断箇所に、横断歩道がない。



〈対策メニュー〉


- ・横断歩道の設置の検討(警察)
- ※「歩行者注意」路面標示を設置済  
(写真は点検時)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校関係者
  - ・児童クラブ関係者
  - ・道路管理者
  - ・警察署



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



石谷小学校

文

点検箇所①

- ・横断歩道や停止線が消えかかっている。



<対策メニュー>

- ・横断歩道、停止線の復旧(警察)

点検箇所②

- ・車が横断歩道上に止まることが多く、児童の横断の妨げになっている。





<対策メニュー>

- ・信号機増設の検討(警察)


--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・児童クラブ関係者
- ・道路管理者
- ・警察署



点検箇所①

- ・自転車歩行者道をスピードを出して通る自転車が多い。



〈対策メニュー〉

- ・自転車歩行者道の区画線の復旧(警察)
- ※道路標識の補修は対策済(写真は点検時)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所