



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



東桜島小学校 文

東桜島中学校 文

点検箇所 ①

- ・大型車が多く通るが歩道が整備されていない。



〈対策メニュー〉

- ・歩道及び自転車通行帯(両側)の整備の検討
(道路管理者:国)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校関係者
- ・道路管理者
- ・警察署


点検箇所①

・歩道が狭いため、児童が車道にはみ出すことがある。



〈対策メニュー〉

- ・道路拡幅(道路管理者:県)
- ※ポストコーン、転落防止柵の設置は実施済



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所